


## Количество показаний зафиксированных аппаратурой КТСМ



## Причины нераспознавания кассетных букс 12358 случаев .

- Особенности работы алгоритма программного обеспечения
- Модель тележки 18-7033, 18-7020, 18-100, кассета в обычном корпусе
- Признак неотпуска тормозов
- Движение поезда в неправильном направлении
- Искривленный тепловой сигнал



**Зависимость повышения относительной температуры кассетных буксовых узлов от изменения температуры окружающего воздуха на примере вагона с инв. №62036819 по данным аппаратуры КТСМ-02 Забайкальской ж.д. за октябрь-ноябрь 2015 г.**

